

修繕実績一覧（平成29年度～令和2年度7月）

年度	年月	階数	対象物	原因	対応	金額（円）
H29	29,4	2F	網戸	網戸の劣化	網戸修繕	99,360
H29	29,6	1F	厨房水栓ノズル	経年劣化	水栓ノズル交換修繕	7,668
H29	29,7	1F	厨房水栓吐水口	経年劣化	厨房水栓吐水口交換修繕	12,463
H29	29,8		誘導灯	バッテリー劣化	バッテリー交換修繕	10,368
H29	29,8	1F	0歳児室の床	畳と撤去しフローリングに変更	床長尺シート貼り	154,471
H29	29,10	1F	雨水ろ過装置	給水ポンプ故障	給水ポンプ修繕	84,240
H29	29,11	1F	給食室のガステーブル	ガステーブル故障	給食室ガステーブル修繕	9,072
H29	29,12	屋上	1F事務室系統GHP室外機			8,277
H29	29,12	屋上	1F0.1.2歳児室系統GHP室外機	排ガス熱交換器詰まり	排ガス熱交換器・プラグ交換修繕	125,150
H29	30,2	2F	5歳児室のガラス窓	ガラス破損	5歳児室ガラス窓交換修繕	149,040
H29	30,3	屋上	1F事務室系統GHP室外機	冷却水不足・通信異常	冷却水系溶接・基板交換修繕	116,812
H30	30,8	屋上	3F廊下系統GHP室外機	出力不足、抵抗不良	室内機基盤交換修繕	38,016
H30	30,9	1F	1歳児室の扉	扉の破損	保育扉修繕	275,400
H30	30,10	1F	厨房水栓吐水口	経年劣化	厨房水栓吐水口交換修繕	10,427
H30	30,11	1F	雨水ろ過装置	中水ポンプの故障	給水ユニット交換工事	1,793,000
H30	30,11	2F	園児トイレ(2か所)	フラッシュバルブ部品の経年劣化	トイレフラッシュバルブ交換修繕	13,240
H30	30,11	1F	ガス栓	経年劣化	ガス栓修繕	7,200
H30	31,2	屋上	1階保育室系統GHP室外機	冷却水漏れ	冷媒過熱器・冷却水循環ポンプ交換、付属作業クーラント入替え	289,144
H30	31,3	2F	4歳児室の扉の鍵	鍵の不具合	鍵修繕	78,300
R1	31,4	1F・2F	園児トイレ(2か所)	フラッシュバルブ部品の経年劣化	トイレフラッシュバルブ交換修繕	18,079
R1	31,4	1F	1歳児室の床	畳と撤去しフローリングに変更	床長尺シート貼り	324,000
R1	31,4	1F	0歳児室のトイレの扉	扉の破損	扉交換修繕	130,680
R1	31,4	1F	事務室廊下系統GHP室外機	エンジン過小回転、室外機エンジンオイル漏れ	イグニッションコイル、プラグ、ヘッドカバーパッキン交換修繕	77,814
R1	31,4	1F	厨房排気ファンダクト	温度ヒューズ切れ	温度ヒューズ交換修繕	24,840
R1	1,5	2F・3F	非常照明(3か所)	機器の破損	非常照明交換修繕	95,040
R1	1,5	1F	1F調理室系統GHP室外機	出力不良・抵抗不良	イグニッションコイル、シリンダーヘッドカバー交換修繕	44,312
R1	1,6	1F	職員トイレ(1か所)	フラッシュバルブ部品の経年劣化	トイレフラッシュバルブ交換修繕	21,600
R1	1,6	屋上	2F遊戯室系統GHP室外機	冷却水温度異常、固着、ロック	エンジン側音調弁交換・クーラント入れ替え修繕	58,131
R1	1,8	屋上	1F事務室系統GHP室外機	出力不良・抵抗不良・劣化・へたり	基板・リレー基板・イグニッションコイル交換修繕	136,382
R1	1,9	1F	火災通報装置	バッテリーの経年劣化	バッテリー交換修繕	13,500
R1	1,9	2F	園児トイレ	フラッシュバルブ部品の経年劣化	トイレフラッシュバルブ交換修繕	12,960
R1	2,3	屋上	3F廊下系統GHP室外機	出力不足、抵抗不足	室内機基盤交換修繕	40,777
R1	2,3	3F	排煙オペレーターハンドル	ハンドルの破損	排煙オペレーター交換修繕	40,700
R1	2,3	1F・2F	非常照明	機器の破損	非常照明交換修繕	68,200
R1	2,3	1F	自動ドア	ドアセンサーの経年劣化	自動ドアセンサー交換修繕	66,000
R2	2,7	1F	0、1歳児室の沐浴台	ホース部分の経年劣化	沐浴用シャワー水栓交換修繕	66,330
R2	2,7	屋上	7系統GHP室外機	部品不良・オイル漏れ	ベルト等部品交換修繕	167,706