

## 第二中学校の水漏れの件について

プールを使用するために、清掃後プールを満水にし、ろ過装置を運転したところプールの水漏れが6月27日ごろ発生した。

原因を調査したところ、プールとろ過装置との配管経路での老朽化による水漏れであった。

夏休み工事（第二中学校非構造部材工事）の中で、改修工事をする予定であったため、単独での修繕ではなく、7月4日に貼紙（修理手配中）を掲示し、応急的な対応とした。

その後、8月中旬にろ過装置及び配管の交換工事を実施した。

なお、漏れていた水は、プールを使用する為にプールに張った水であり、今回の水漏れにより、追加の水道料金は発生しない。

教育総務課 教育施設担当