

平成23年度水道水中の放射性物質の検査結果

和光市内浄水場

採水日	南浄水場			酒井浄水場		
	放射性ヨウ素	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性ヨウ素	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
3月6日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
2月7日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
1月10日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
12月6日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
11月1日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
10月4日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
9月25日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
9月18日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
9月11日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
9月4日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
8月28日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
8月21日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
8月14日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
8月7日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
7月31日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
7月24日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
7月17日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
7月10日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
7月3日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
6月26日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
6月19日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
6月12日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
6月5日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
5月29日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
5月22日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
5月15日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
5月8日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
5月1日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
4月24日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
4月17日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出