

| | 採水地点 | | | | | |
|--------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|
| | 南浄水場 | | | 酒井浄水場 | | |
| 採水日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
| 3月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月 8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月 7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月 9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |